

各 位

株式会社ビー・エム・エル
代表取締役 近藤 健介

沖縄ラボにおける塩素ガス発生について

この度、2019年2月5日（火）午後5時45分頃、弊社沖縄ラボ（沖縄県那覇市字壺川）におきまして、中和滅菌装置から塩素ガスが発生いたしました。近隣の皆様へは大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今回の事故の原因は、職員が滅菌用の次亜塩素酸を誤って中和用の希硫酸が入ったタンクに混入させたことによるものです。誤って混入した薬品については消防本部において処分が完了したことを確認しております。幸いにも、近隣の皆様への被害は報告されておりません。

今後二度とこのような事故を起こさないよう、再発の防止に努めてまいります。

（お問合せ先）

080-8776-5882（受付：月～金、午前9時～午後5時30分）

以上